

ปรับปรุงพื้นที่ชำรุด

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างฯ

เริ่มแสดง :: 20 พ.ย.58 ถึงวันที่ 30 พ.ย.59

หัวข้อข่าว : ปรับปรุงพื้นที่ชำรุด

สืบเนื่องจากพื้นผิวถนนบริเวณ 3 แยก ไฟแดง หน้าประตูใหญ่ ทางเข้ามหาวิทยาลัยทักษิณ ชำรุดส่งผลกระทบต่อการใช้ ยวดยานพาหนะของผู้ใช้เส้นทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงมีแนวคิดที่จะมีการปรับปรุงพื้นที่ชำรุดโดยการเทคอนกรีต เสริมเหล็ก และอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้เส้นทาง ในขณะนี้ทางผู้บริหารนำโดยรองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์ ได้สั่งการให้แก้ปัญหาชั่วคราวโดยการรองแผ่นเหล็กบริเวณจุดที่ชำรุด และเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะการประชุม 4 ฝ่าย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนแลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ มหาวิทยาลัยขอภัยในความ ไม่สะดวกที่เกิดขึ้น



แหล่งข้อมูล

มหาวิทยาลัยทักษิณ. (2558). ปรับปรุงพื้นที่ชำรุด. สงขลา : มหาวิทยาลัยฯ. สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2562,

จาก http://www2.tsu.ac.th/org/admsk/detail.php?id_list=676&aNum=20151120152027.